

Procédure des relevés sonores




Experts en acoustique & vibrations

Les mesures ponctuelles ont été réalisées avec un sonomètre Classe 1 Mezzo développé par Soft dB. Le sonomètre a été calibré avant les mesures.

Les relevés ont été effectués pour des durées minimales de 5 minutes à chaque point de relevé. La durée de la mesure a été ajustée afin de permettre un retrait adéquat des événements sonores ne provenant pas de la Mine.

Quatorze points de relevés sonores ont été pris durant la campagne de mesures des mois d'avril, mai et juin 2023.



À propos :



Dans son « Cadre d'engagement à la valorisation du secteur », Goldex s'est engagée à diffuser publiquement ses rapports trimestriels de niveaux sonores.

Dans le but de rendre la lecture du rapport plus accessible, vous trouverez dans ce document une version allégée du rapport de Campagne de relevés ponctuels réalisé par Soft dB.

Le rapport complet est disponible sur notre site Internet dans la section Goldex, puis Cadre de bon voisinage.

abitibi.agnicoeagle.com

Niveaux sonores mesurés

POINTS DE RELEVÉS HORS SITE

La synthèse du niveau sonore d'évaluation de la mine est présentée ci-dessous. Les points de relevés ont été séparés par secteurs.

Pour les points de relevés situés près de la route 117, bien que la consignation ait été effectuée (retrait des événements ne provenant pas de Goldex), une partie du bruit consigné contient tout de même une contribution provenant du bruit routier.



Localisation générale des points de relevés ponctuels

Secteur	Point de relevé	Adresse	Niveau sonore d'évaluation (LAr, T)			Critère jour	Conforme
			Avril	Mai	Juin	(étude 2018)	Conforme
Route 117	Р3	1987, 3e avenue	45	49	46	65	OUI
	P4	2001, 3e avenue	46	50	49	62	OUI
	P5	Rue Ted Gordon	41	49	45	60	OUI
	P10	Au bout du chemin des eaux nettes	54	54	50	70	OUI
	P9	1840, 3e avenue	36	43	42	60	OUI
Résidentiel	P2	609 Baie Dorée	40	40	41	55	OUI
	P6	Maison exploration	39	41	44	55	OUI
	P7	Rue de Jouby	35	44	39	55	OUI
	P8	Au bout du chemin Horizon	36	36	33	46	OUI
	P11	670 Baie Dorée	30	31	35	55	OUI
	P12	Chemin de la Mine Goldex	35	36	39		

^{*} Valeurs arrondies au dB près

« Le niveau sonore d'évaluation mesuré du site de Goldex est conforme pour l'ensemble des relevés effectués. »

