

JANVIER 2025

RELEVÉ SONORE

Campagne de relevés ponctuels -
Agnico Eagle complexe minier Goldex

AGNICO EAGLE
COMPLEXE MINIER GOLDEX

Procédure des relevés sonores



Experts en acoustique & vibrations

Les mesures ponctuelles ont été réalisées avec un sonomètre Classe 1 Mezzo développé par Soft dB. Le sonomètre a été calibré avant les mesures.

Les relevés ont été effectués pour des durées minimales de 5 minutes à chaque point de relevé. La durée de la mesure a été ajustée afin de permettre un retrait adéquat des événements sonores ne provenant pas du complexe minier.

Quatorze points de relevés sonores ont été pris durant la campagne de mesures en Janvier 2025.



À propos :



Dans son « Cadre d'engagement à la valorisation du secteur », Goldex s'est engagée à diffuser publiquement ses rapports trimestriels de niveaux sonores.

Dans le but de rendre la lecture du rapport plus accessible, vous trouverez dans ce document une version allégée du rapport de **Campagne de relevés ponctuels** réalisé par Soft dB.

Le rapport complet est disponible sur notre site Internet dans la section Goldex, puis Cadre de bon voisinage.

abitibi.agnicoeagle.com



Niveaux sonores mesurés

POINTS DE RELEVÉS HORS SITE

La synthèse du niveau sonore d'évaluation de la mine est présentée ci-dessous. Les points de relevés ont été séparés par secteurs.

Pour les points de relevés situés près de la route 117, bien que la consignation ait été effectuée (retrait des événements ne provenant pas du complexe minier Goldex, une partie du bruit consigné contient tout de même une contribution provenant du bruit routier.



Figure 1 : Localisation générale des points de relevés ponctuels

Localisation générale des points de relevés ponctuels

Secteur	Point de relevé	Adresse	Niveau sonore d'évaluation (LA, T)	Critère jour (étude 2018)	Conforme
			Janvier 2025		
Route 117	P3	1987, 3e avenue	52	65	OUI
	P4	2001, 3e avenue	--	62	--
	P5	Rue Ted Gordon	44	60	OUI
	P10	Au bout du chemin des eaux nettes	55	70	OUI
	P9	1840, 3e avenue	--	60	--
Résidentiel	P2	609 Baie-Dorée	38	55	OUI
	P6	Maison exploration	31	55	OUI
	P7	Rue de Jouby	--	55	--
	P8	Au bout du chemin Horizon	33	46	OUI
	P11	670 Baie-Dorée	29	55	OUI
	P12	Chemin de la Mine Goldex	37	--	--
Nouveaux points	P2	Terrain bâtiment remblai	60	--	--
	P3	Terrain bâtiment remblai	46	--	--
	Ventilateurs	Près du puits	93	--	--

* Valeurs arrondies au dB près

« Le niveau sonore d'évaluation mesuré du site de Goldex est conforme pour l'ensemble des relevés effectués. »

